

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和 2 年 1 月 度)

施設の設置場所

北蒲原郡聖籠町大字次第浜字烏川3747

株式会社 長谷川建設

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	0 t / 月
金属くず	0 t / 月
ガラスくず及び陶磁器くず	0 t / 月
がれき類	0 t / 月

展開検査の実施状況

実施回数	<input type="checkbox"/> 全量 <input type="checkbox"/> 〇回
安定型5品目以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び月日	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 〇回 月 日 月 日 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	12月5日
分析結果が得られた日	12月11日
BOD	2 mg/l
異常の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

水量が少なく採取出来ず

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
採取場所	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取日	月 日	月 日	11月5日
分析結果が得られた日	月 日	月 日	11月18日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異常の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
必要な措置を講じた月日とその内容	月 日	月 日	月 日

施設の点検

	擁壁	柵	掲示板
点検日	11月27日	11月27日	11月27日
異常の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
必要な措置を講じた月日及び当該措置の内容	月 日	月 日	月 日