

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和8年7月度)

施設の設置場所

北蒲原郡聖籠町大字次第浜字烏川3747

株式会社 長谷川建設

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	0 t/月
金属くず	0 t/月
ガラスくず及び陶磁器くず	0 t/月
がれき類	0 t/月

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無
採取場所	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
採取日	月 日	月 日	月 日
分析結果が得られた日	月 日	月 日	月 日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異常の有無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容	月 日	月 日	月 日

展開検査の実施状況

実施回数	☒ 全量 ☐ 0回
	☒ 無 ☐ 回
安定型5品目以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた 回数及び月日	月 日
	月 日
	月 日

施設の点検

	擁壁	柵	掲示板
点検日	7月15日	7月15日	7月15日
異常の有無	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無
必要な措置を講じた月日及び 当該措置の内容	月 日	月 日	月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	7月17日
分析結果が得られた日	7月24日
BOD	5.1 mg/l
異常の有無	☐ 有 ☒ 無